

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

«17» ноября 2018 г. 15.30 ст. Первомайская
(дата проведения)(время проведения) (место проведения)

Мной, УУП ОМВД по Грозненскому району, лейтенантом полиции Забитовым Исрапилом Туркоевичем

(должность, звание, Ф.И.О. лица проводившего обследование)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад №1 «Теремок» ст. Первомайская Грозненского муниципального района» Хардановой Эльзой Александровной

(должность, лица участвовавшего в обследовании)

проведено обследование МБДОУ «Детский сад №1 «Теремок» ст. Первомайская», на соответствие требованиям технической укрепленности, который расположен по адресу: ст. Первомайская, ул. А. Шерипова, 4;

1. Паспорт безопасности - имеется
(имеется/не имеется)

2. Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре: - пожарная сигнализация проведена, находится в исправном состоянии
(проведена или не проведена, сигнализация исправна или неисправна)

3. Вывод сигнала пожарной сигнализации на пульт подразделения МЧС - пожарная сигнализация выходит на пульт МЧС, находится в исправном состоянии
(проведена или не проведена, исправна или неисправна)

4. Схема эвакуации - имеется
(имеется/не имеется)

5. Количество оконных проемов 9 из них оборудовано металлическими решетками 0

6. Эвакуационный выход – имеется/ препятствующие заграждения при эвакуации отсутствуют/ в исправном состоянии
(отвечает или не отвечает требованиям при возникновении ЧС)

7. Средства пожаротушения – имеются/ опломбированы
(имеется/не имеется)

8. Пожарный щит – имеется/ находится на территории ДОУ
(имеется/ не имеется)

9. Кнопка тревожной сигнализации с ОМВД или ОВО Росгвардии (звуковая) – тревожная сигнализация имеется/ выход на пульт ОВО Росгвардии/ в исправном состоянии звуковая
(имеется выход, с каким подразделением, исправна/или не исправна)

10. Стационарная связь – не имеется
(имеется/не имеется, указать номер телефона)

11.

Количество камер видеонаблюдения										
Всего	Из них:		Количество наружных камер видеонаблюдения			Количество внутренних камер видеонаблюдения			Система хранения видеoinформации	
	Исправно (количество)	Не исправно (количество)	Всего	Из них:		Всего	Из них:		имеется/ не имеется	Срок хранения
				Исправно (количество)	не исправно (количество)		Исправно (количество)	не исправно (количество)		
13	13	0	5	5	0	8	8	0	имеется	До 30 суток

12. Место расположения Архива видеоданных находится в кабинете заведующего – (ответственный за систему видеонаблюдения – заведующий ДОУ Харданова Эльза Александровна тел. 8965 957-49-49 (указать место нахождения (кабинет), ответственный за систему видеонаблюдения - Ф.И.О. должность и контактный телефон)

13. Охрана объекта – охрана сторожевая, режим работы через сутки, на момент обследования охрану осуществлял гр. Абубакаров Зайнди - сторож (имеется/не имеется, кем осуществляется)

14. Инженерное ограждение – по периметру установлен на внешней стороне ДОУ кирпичный забор, на задней стороне металлический. (имеется/ не имеется)

15. Противотаранное устройство – имеется перед парадным входом/ в виде шлагбаума (имеется/ не имеется)

16. Освещение по периметру – по периметру имеется освещение/ в исправном состоянии. (имеется/не имеется, исправно или не исправно)

17. Система контроля доступа (турникет) – имеется (имеется/ не имеется/исправен/не исправен)

Выявленные недостатки в ходе текущего обследования: - нет.

УУП Забитов И.Т.
представитель ОМВД

Заведующий ДОУ Харданова Э.А.
представитель объекта

